

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области**

отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1

(наименование территориального органа МЧС России)

456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Северная, 27, тел. 65-37-81, факс 65-37-82.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

E-mail: zlatond@mail.ru

**Заключение № 1
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности**

в период с 10 часов 00 минут «13» марта 2018 г.
по 09 часов 30 минут «20» марта 2018 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа

ИНН 7404011917

ОГРН 1037400580007

расположенного (-ых) по адресу: 456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, дом 15.


Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Начальник ОНДиПР № 1
майор внутренней службы
Родимов В.Е.

«20» марта 2018 г.


(подпись)
М.П.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Челябинской области
управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Северная, 27, тел.65-37-81, факс 65-37-82
E-mail: zlatond@mail.ru

Акт обследования № _____

20 марта 2018 года
09 ч. 30 мин.

г. Златоуст

Государственным инспектором Златоустовского городского округа и Кусинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Тюфяковым Владимиром Владимировичем в период с 10 ч. 00 мин. «13» марта 2018 г. по 09 ч. 30 мин. «20» марта 2018 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя (территории, зданий и сооружений) – в здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, эксплуатируемого юридическим лицом – Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа, ИНН 7404011917, ОГРН 1037400580007, расположенного по адресу: 456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, дом 15.
при обследовании совместно с директором Савиной Оксаной Петровной.
по результатам которого установлено:

1. Здание реабилитационного центра 1958 года постройки. Здание – отдельно стоящее, двухэтажное с подвалом. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Наружные стены здания - кирпичные, перекрытие чердачное – деревянное оштукатуренное, междуэтажные перекрытия – железобетонные плиты, перегородки – кирпичные, кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Отделка фасада здания выполнена из негорючих материалов. Отопление здания - центральное водяное, освещение - электрическое. Размеры здания в плане 12×30 метров. Площадь здания – 650 кв.м. Площадь 1-го этажа – 285,7 кв.м, площадь 2-го этажа – 277,1 кв.м, площадь подвального этажа – 87,2 кв.м. Объем здания - 2508 куб.м. Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема (окна) – 6,54 м. Количество работников - 21 человек, количество воспитанников – 56 человек. Здание обеспечено телефонной связью (тел. 8-(3513)-63-66-01).

2. Подъезды для пожарных автомобилей (далее - подъезды) выполнены со всех сторон здания. Подъезды к зданию свободны.

3. На кровле здания установлено ограждение. Испытание ограждения проведены 15 мая 2015 года (акт №2015/68 от 15 мая 2015 года).

4. Наружное пожаротушение объекта осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстояниях 60 метров и 150 метров от здания. Указатели мест расположения пожарных гидрантов выполнены и установлены согласно ГОСТ. Пожарные гидранты исправны согласно акту проверки б/н от 19 сентября 2017 года, проведенной МУП «Водоснабжение ЗГО».

5. На путях эвакуации в здании реабилитационного центра, отсутствуют пороги (за исключением порогов в дверных проёмах), решётки, раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Имеющиеся на дверях эвакуационных выходов запоры обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа. Отделка стен, потолков, покрытие полов, на путях эвакуации выполнена согласно Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ. Направление эвакуации обозначено указателями. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется нормативными документами по пожарной безопасности. План эвакуации выполнен согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009. Количество эвакуационных выходов из здания: с 1-го этажа – 4, со 2-го этажа – 3. Самозакрывающиеся двери лестничной клетки, коридоров, холлов и тамбуров на момент проверки в открытом положении зафиксированы не были.

6. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой

72 шт., извещатели «ИПР-И» – 5 шт., источник резервного питания АКБ 4,5А/ч – 1 шт., АКБ 4 А/ч – 1 шт., световые табло «Выход» - 8 шт., звуковой оповещатель «Орфей» - 6 шт. Монтажная организация – ООО «Вега-Траст», лицензия МЧС России №4-2/00064.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляется организацией ООО «Астра» (лицензия № 4-Б/00559 от 29.10.2012 г. бессрочно). Акт проверки б/н от 18.01.2018 г.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем АПС и СОУЭ на объекте защиты производится в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами согласно статье 20 Федерального закона "О пожарной безопасности". Приемно-контрольный прибор расположен в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В указанном помещении имеется инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, телефонная связь и ручные электрические фонари.

На объекте установлена система пожарного радиомониторинга ПАК «Стрелец Мониторинг» акт выполненных работ №б/н от 03 сентября 2015 года. Работы выполнены организацией ООО ИТЦ «СпецМонтаж». Акт подключения к системе ПАК «Стрелец Мониторинг» от 03.09.2015 года. Установлены устройства: Тандем-2М – 1 шт., РСПИ «Стрелец Мониторинг». Устройства исправны, сигнализация обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (Акт проверки работоспособности №7 от 22.01.2018).

7. Руководителем учреждения определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов (приказ №285 от 10.11.2017 года). Работы по очистке проведены 19.09.2017 года (акт №2017 от 19.09.2017 года).

8. Здание оборудовать внутренним противопожарным водопроводом не требуется.

9. Проведена огнезащитная обработка несущих деревянных конструкции чердачного помещения составом «МИГ-09». Работы выполнены организацией ООО «Гамбит» (лицензия МЧС России № 4Б/00495 бессрочно). Акт проверки качества выполненных работ по огнезащите №2017/116 от 19 сентября 2017 года. Проверка состояния огнезащитной обработки выполнена 02 марта 2018 года организацией ООО «Гамбит» (Акт проверки №2018/14 от 02 марта 2018 года). Вывод – огнезащитная обработка имеет II группу огнезащитной эффективности.

10. Согласно проведенным проверкам на объекте обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты:

- АПС и СОУЭ (Акт проверки б/н от 18.01.2018 г.);
- ПАК «Стрелец Мониторинг» (Акт проверки работоспособности №7 от 22.01.2018).
- противопожарные двери (акт проверки № 2018/4 от 29.01.2018 г.);
- проверка состояния огнезащитной обработки (Акт проверки №2018/14 от 02 марта 2018 года).

Исполнительная документация на указанные установки и системы в наличии.

10. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчётному количеству – ОП-4 – 12 шт., дата выпуска сентябрь 2016 г. Огнетушители пронумерованы и опломбированы одноразовыми пломбами. Имеется журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки первичных средств пожаротушения и эксплуатационные паспорта на огнетушители. Огнетушители размещаются на видных местах, не выше 1,5 метра от уровня пола. Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей выполнено организацией ООО «Гамбит», лицензия МЧС России №4-Б/00495 от 09.10.2012 г. (Акт №7 от 26.01.2018 г. вывод – исправны.)

12. Руководителем организации назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность заведующий хозяйством Иванове Е.М. (приказ №284 от 10.11.2017 года, с приказом ознакомлена).

13. На объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. Противопожарный инструктаж с работниками проведён 08.02.2018 г. Руководителем и ответственным за обеспечение пожарной безопасности пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума 07.04.2016 года (удостоверения №26, №33) На объекте разработана инструкция о действиях персонала по

14. На объект разработана декларация пожарной безопасности (регистрационный номер 75412000-ТО-01195 от 14.01.2016 г.).

15. Последняя плановая выездная поверка в отношении объекта защиты проведена 19.02.2018 года. По результатам проверки выданы: акт проверки №16 от 19.02.2018 г.

2) в ходе обследования здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МКЧ "Центр" Савина О.П. Сав (подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«__» _____ 20__ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МКЧ "Центр" Савина О.П. Сав (подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних требованиям пожарной безопасности соответствуют.


«20» марта 2018 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор
Златоустовского городского округа и
Кусинского муниципального района
по пожарному надзору

Тюфяков В.В.

«20» марта 2018 г.



(подпись)